
TKS-IP-Gateway Release Notes

Firmware-Version: 06.01.00.00 (für TKS-IP-Gateway 2. Generation)

Hinweise

Die Firmware ist ausschließlich für das TKS-IP-Gateway 2. Generation (Best.-Nr. 262197, 262198, 262199) geeignet.

Vor dem Firmware-Update muss die ZIP-Datei entpackt werden.

Fehlerbehebungen

- Fehlerbehebung DTMF Befehl in Verbindung mit dem GIRA G1 im SIP-Client Modus
- Verhalten bei wiederkehrender Versorgungsspannung und DHCP Netzwerk
- Fehlerbehebung: Firmware Update via SD-Karte

Bekannte Einschränkung

- Entfall der QVGA-Auflösung für z.B. den Gira Control 9